

<i>Tipo de informe</i>	<i>MISION</i>
<i>Programa</i>	<i>Infraestructuras</i>
<i>Nombre de Proyecto</i>	<i>"Construcción de tanque de almacenamiento de agua de 5,000 gls de concreto sobre suelo y caseta de bomba sumergible al Centro Materno Infantil de Coclesito"</i>
<i>Fecha</i>	<i>07/11/2016</i>
<i>Hora de salida</i>	—
<i>Hora de regreso</i>	—
<i>Lugar</i>	<i>Coclesito</i>
<i>Coordenadas</i>	
<i>No. de part. MPSA</i>	<i>1</i>
<i>No. de part. Socios</i>	<i>3</i>
<i>No. de part. externos</i>	---
<i>Nombre de Part. MPSA</i>	<i>René Sánchez</i>
<i>Nombre de Part. Socios</i>	<i>Alberto De gracia y 2 colaboradores</i>
<i>Nombre de Part. Externos</i>	---
<i>Nombre de Organización Socios</i>	<i>Construcciones Civiles y Servicios Nacionales ADG</i>
<i>Nombre de Organización Externos</i>	---
<i>Escrito por</i>	<i>René Sánchez</i>
<i>Objetivo de Misión</i>	<i>Seguimiento a la ejecución de los trabajos y evaluar avance de la obra.</i>
<i>Resultados</i>	Construcción de tanque de almacenamiento. . Acero de refuerzo y vaciado de concreto en losa superior . Repello de paredes internas y externas . Construcción de cajas de hormigón de las válvulas de compuertas . Instalación de tubería de entrada y salida del tanque . Instalación de tubería de drenaje y rebosadero . Acera perimetral Porcentaje de avance: 80%
<i>Seguimiento</i>	<i>- Próxima visita a la obra para evaluación de los trabajos realizados y verificar avance del proyecto.</i>

REGISTRO FOTOGRAFICO

